

ESCUELA FELIPE BARTHOU CORBEAUX


LANCO/ REGIÓN DE LOS RÍOS

CATEGORÍA

1

Intervenciones a considerar (en ajuste):

- Acondicionamiento térmico en muros exteriores.
- Acondicionamiento térmico en techumbre de aulas existentes.
- Recambio de ventanas.
- Protección de seguridad en ventanas.
- Recambio de puertas.
- Recambio de luminarias.



PRESUPUESTO

POR DEFINIR